



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №135
Невского района Санкт-Петербурга

СОГЛАСОВАНО



Введена в действие с 08.09.2014
приказ от 01.09.2014 № 181

УТВЕРЖДАЮ



ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда
при работе с гладильным прессом
ИОТ – 046 – 2014

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе с гладильным прессом допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Лица, допущенные к работе с гладильным прессом должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе с гладильным прессом возможно воздействие работающих следующих опасных производственных факторов:

- ожоги рук при касании нагретых металлических частей пресса или паром;
- возникновение пожара при оставлении включенного в сеть гладильного пресса без присмотра;
- поражение электрическим током.

1.4. При работе с гладильным прессом должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный или фартук и косынка, а также диэлектрический коврик.

1.5. В помещении для глажения должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

1.6. Сотрудники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для глажения должен быть огнетушитель.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить об этом администрации учреждения.

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего распорядка, и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний и норм правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Надеть спецодежду, волосы убрать под косынку.
- 2.2. Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура пресса.
- 2.3. Подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.

3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1. Перед включением пресса в сеть встать на диэлектрический коврик.
- 3.2. Включать пресс в сеть и выключать из нее только сухими руками.
- 3.3. При работе следить за тем, чтобы шнур пресса не соприкасался с горячей поверхностью.

- 3.5. Во избежание ожога рук не касаться горячих металлических частей пресса
- 3.6. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть пресс без присмотра.
- 3.7. Следить за нормальной работой пресса, не давать ему перегреваться.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При появлении неисправности в работе пресса, появлении искрения и т.д. немедленно отключить пресс от электросети и сообщить об этом заместителю заведующего по АХР.

4.2. При возникновении пожара немедленно отключить пресс от электросети и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения

4.4. При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Отключить пресс от сети, при отключении не дергать за электрический шнур, а только за вилку.

5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.3. Провести влажную уборку помещения, выключить вытяжную вентиляцию или проветрить помещение.

5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.